

農PO 土壌消毒専用フィルム

バリアースターV

PAT.3261363

農薬が抜けない、漏れない効果に期待!!



バリアースターVの特長

クロルピクリン・ダゾメット剤等で
使用されて高い評価を頂いています。

- 1 特殊多層構造のガスバリア層で農薬の透過を防ぎます!
- 2 農薬の透過を防ぐので臭いがほとんどしません!
- 3 農薬の漏えい防止により、環境へのリスク低減を実現できます!



東罐興産株式会社

バリアスターVの特長



① 特殊多層構造

- A ポリエチレン保護層 (無滴剤入り)
- B 特殊ガスバリア層 (EVOH系)
- A ポリエチレン保護層 (無滴剤入り)


② バリア層の機能

バリアスターVは多層構造で中間層にあるバリア層 (EVOH) は優れたガスバリア性により、薬剤のガス透過度を小さく抑える機能があります。

③ 土壌消毒剤が漏れにくい


(畝に被覆した際のイメージ図)

一般農POor農ビは、
薬剤が抜けていく



● 薬剤(クロルピクリン・ダゾメット)

バリアスターVは
バリア層があるので
薬剤が留まる



④ 土壌消毒剤の効果が持続

バリアスターVを被覆することで薬剤が抜けにくくなり、薬剤効果が持続し土壌病害虫の防除効果が向上します。

使用上の 注意点

- ① PO系のフィルムですので、農ビと異なり伸びが少ないので被覆の際は強く引っ張ることは避けて下さい。
- ② 被覆時は両サイドを土に埋め込む事で、より効果がアップします。
- ③ バリア性能により薬剤の刺激臭は少ないですが、フィルム直下に薬剤が溜まっている事があります。そのためフィルムを取り除く際は、充分な換気をして下さい。
- ④ 使用後の保管は陽の当たらない、涼しい場所をお願いします。
- ⑤ 露地での被覆では、ハウス内での被覆に比べ耐久性に差が出る事があります。
- ⑥ フィルムの耐久性能は使用する薬剤によって異なる場合があります。
- ⑦ 薬剤と太陽熱消毒を併用すると、フィルム耐久性が損なわれる事があります。

製品規格

厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)	備考(荷姿)
0.02	300・460・600	100	300はシングル、460・600はダブル折
0.05	300・420・460・600・700	100	300はシングル、420~700はダブル折

販売店

ホームページが
新しくなりました



▲東罐興産の
ホームページは
こちら

東罐興産 検索



東罐興産株式会社

本社 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-14 ユーデンビル
 関東営業所 TEL 03-5472-5111(代) FAX 03-5472-5115
 いわき工場 〒972-8311 いわき市常磐水野谷町亀の尾85-12
 TEL 0246-42-3911 FAX 0246-42-3913
 北海道出張所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4-1-1 ニュー札幌ビル8F
 TEL 011-206-6300 FAX 011-261-2916
 東北営業所 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平8-2
 TEL 022-344-4135 FAX 022-347-0315
 関西営業所 〒566-0031 大阪府摂津市昭和園10-1
 TEL 072-658-1018 FAX 072-636-7062
 九州営業所 〒862-0942 熊本市東区江津3-4-12
 TEL 096-370-7711 FAX 096-370-7712

<https://www.tokan.co.jp/tokankousan/>